



INTYG

Funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) enligt PBL (SFS 2010:900), PBF (SFS 2011:338), (BFS 2011:16), OV KAR (BFS 2012:7), BFS 2017:10 OVK 3 har utförts i denna byggnad.

Fastighetsbeteckning		Adress			
Astrea 3		Kungstensgatan 51, Teknologgatan 11			
Byggnadsnamn		Byggnadsnr	Referensnr		
Brf Astrea 3			OVK-2024-Brf Astrea 3		
Funktionskontrollant		Företag			
Hugo Eldh (5487)		Radea AB			
Behörighet		Övrigt			
K					
Systemnr	Besiktning- resultat	Besiktning- datum	Nästa ordinarie besiktningdatum	Verksamhet	Byggnorm
1	Ej godkänd	2024-04-11	2030-04-11	Bostäder	Allmän Information
2	Ej godkänd	2024-04-11	2030-04-11	Bostäder	Allmän Information

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd.

Stockholms stad
Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4
Box 8314, 10420, STOCKHOLM

Signatur